

**Affidamento Diretto per la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria pulmino federale Toyota DB842AN. CIG:Z6A27B8929****IL SEGRETARIO GENERALE**

VISTO	l'articolo 67 dello Statuto Federale e l'articolo 60.2 del Regolamento Organico;
VISTO	quanto disposto dall'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale della FITET in merito all'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
VISTA	la delibera n. 198/2018 del Consiglio Federale del 14-15 dicembre 2018, con cui è stato approvato il Preventivo Economico 2019 e sono stati assegnati ai singoli settori le risorse finanziarie per l'attuazione dei rispettivi programmi di attività;
VISTA	la delibera n. 45/2019 del Presidente Federale con la quale sono stati impegnati i costi relativi alla manutenzione ordinaria del pulmino federale modello Toyota targato DB842AN, in dotazione al Settore Paralimpico;
CONSIDERATA	la necessità rappresentata dal Settore Paralimpico di avvalersi della fornitura del servizio di manutenzione ordinaria per il pulmino Toyota DB842AN il quale necessita della sostituzione, in via d'urgenza, del blocchetto di accensione;
TENUTO CONTO	che la migliore offerta è quella della ditta Autofficina Elettrauto Accordini di Diego Bertasini, considerata la vicinanza al centro federale di Verona, luogo ove si trova il pulmino, nonché la disponibilità immediata del pezzo da sostituire a prezzi in linea con quelli di mercato;
VISTO	l'art. 36 – comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
ACCERTATO	che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del Preventivo Economico 2019 è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

DETERMINA

- l'affidamento diretto non esclusivo mediante ordine di acquisto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, all'azienda "Autofficina Elettrauto Accordini di Diego Bertasini" per la fornitura del servizio di manutenzione ordinaria pulmino federale Toyota DB842AN;
- I dettagli dell'affidamento sono i seguenti:
Descrizione prestazioni contrattuali: Fornitura del servizio di manutenzione ordinaria pulmino federale Toyota DB842AN - Sostituzione blocchetto accensione
Importo massimo previsto: € 169,03 + IVA
Durata affidamento: riconsegna mezzo entro 5 aprile 2019;
Il responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è il dott. Giuseppe Marino, nella sua qualità di Segretario Generale.
Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è il Sig. Luca Rizzoli in qualità di Responsabile del Settore Paralimpico.
- di dare mandato al Settore Paralimpico e all'Ufficio Acquisti per gli adempimenti conseguenti.

Il Segretario Generale

F.to Giuseppe Marino